

KOMPAKTNÝ STRÁŽCA OTÁČOK

HIS-KSO- M30 A 34x

POUŽITIE PRÍSTROJA: Slúži na vyhodnocovanie otáčavých prípadne iných pohybov. Signalizuje nedosiahnutie požadovanej hodnoty po uplynutí doby rozbehu.

POPIS PRÍSTROJA: Prístroj je zabudovaný vo valcovej púzdro štandardného snímača z poniklovanej mosadze. Pripája sa trojvodičovým káblom (štandardná dĺžka 2m) so spínáním výstupného tranzistora. Na zadnej strane púzdra je umiestnený potenciometer na nastavenie požadovanej hodnoty, signalizačné LED diody a prípojný kábel.


POPIS FUNKCIE: Po pripojení napájacieho napäťa prístroj okamžite zopne výstupný tranzistor. Toto je signalizované červenou LED diodou. Takto stav trvá asi 20 sekund a nazýva sa rozbeh. Po jeho uplynutí prístroj okamžite začína s vyhodnocovaním.

Pri priblížení kovového predmetu k aktívnej ploche, je snímačom tento predmet zaregistrovaný. Signalizuje to zasvietením zelenej LED diody. Počet týchto priblížení prístroj periodicky vyhodnocuje a ak klesne pod nastavenú hodnotu, dôjde k rozpojeniu výstupného tranzistora. Červená LED zhasne. Hysterézia vyhodnocovania zabraňuje kmitaniu výstupu ak počet priblížení kolíše tesne okolo nastavenej hodnoty. Na to, aby došlo opäť k zopnutiu výstupu, musí sa počet priblížení zvýšiť na hodnotu asi o 25% vyššiu ako je nastavená.

POZOR!!! Pre správnu funkciu prístroja je potrebné aby bol snímaný predmet v aktívnom dosahu snímača aspoň 5 ms a jeho pohyb bol periodický. Plocha snímaného predmetu má byť zrovnatelná s aktívnu plochou snímača. Snímač je odolný voči prepôlovaniu a výstup je odolný voči skratu.

ZNAČENIE KOMPAKTNÝCH STRÁŽCOV OTÁČOK:


HIS-KSO-M30 A 34 0



TECHNICKÉ ÚDAJE:


rozsah nastavenia.....	od 3 ot/min do 300 ot/min (0.05 Hz až 5 Hz)
napájacie napätie Un.....	min. 6 V DC max. 36 V DC
kľudový prúd.....	max. 3.5 mA
prúdová zaťažiteľnosť.....	max. 400 mA
úbytek napäťa.....	max. 1.6 V
rozbeh.....	typ. 20 sek.
hysterézia bodu spínania.....	typ. 25 % z nastavenej hodnoty
funkcia výstupu.....	zopnutý počas rozbehu a ak sú otáčky skutočne väčšie ako otáčky nastavené
nominálny snímací dosah.....	10 mm - pre zabudovateľný 15 mm - pre nezabudovateľný
operácia zóna.....	0 až 8 mm - pre zabudovateľný 0 až 12 mm - pre nezabudovateľný
frekvencia snímania.....	max. 100 Hz
zabudovateľnosť do kovu.....	áno - HIS-KSO-M30 A 340 nie - HIS-KSO-M30 A 341
rozsah pracovných teplôt.....	- 25 °C až + 70 °C
krytie.....	IP 67

KOMPONENTY A OTÁČOK



rozmerný náčrt pre zabudovateľný
orientačný otáčok

otáčok s dvojou červenou LED na výstupu v závislosti od otáčania. Po uplynutí doby nábehu asi 20 sek. možno otáčaním potenciometra nastaviť potrebný bod zopnutia takto:



rozmerný náčrt pre nezabudovateľný
orientačný otáčok

Nastavenie KSO- M30 A 34x

zelená LED svieti - snímač zacončený
červená LED svieti - výstup zopnutý skutočné ot.> ako nastavené

Udržujte konštantné strážené otáčky na zariadení. Zelená LED musí blikáť. Po uplynutí doby nábehu asi 20 sek. možno otáčaním potenciometra nastaviť potrebný bod zopnutia takto:

1. ak červená LED svieti otáčať do prava až zhasne a potom do ľava až sa rozsvieti.
2. ak červená LED nesvieti otáčať do ľava až sa rozsvieti.

Pri otáčaní potenciometrom sa orientujte podľa grafu závislosti počtu otáčok potenciometra z pravej krajnej polohy do ľava a strážených otáčok. Vo výrobe je potenciometer nastavený vpravo na doraz.

